HP 8753D Tutorial

Dicas e truques...

Network Analyzer 30MHz to 3GHz

Lab. de RF - Hugo Mostardinha Set de 2011

Índice

- A. Definir janela de Frequência
- B. Calibração
- C. Realizar medidas desejadas
- D. Guardar informação no Analisador de Redes HP
- E. Calibração TRL

Procedimento de calibração para guardar informação das medidas em disquete.

Ligar cabos com que vão ser realizas as medidas

Preset

A. Definir janela de Frequência

Definir potência (normalmente usa-se o valor por defeito)

```
Definir o nº de Pontos (Menu -> nº of Points)
```

- B. Calibração
 - → Response -> Cal
 - → Cal Kit -> selet kit (ex:3.5mm, HP85033D) -> return -> return
 - → Calibrate Menu > Full to Port ->

➔ Refletion - > (seguir os passos solicitados pelo eq) -> Status Done

- ➔ Transmission -> (ex: Both FWR + Ver)
- ➔ Isolation -> (ex:omit)
- → Done 2 Port Cal

C. Realizar medidas desejadas.

Nota: A alteração de qualquer dos pontos definidos em (A.) Obriga a nova calibração.

D. Guardar informação no Analisador de Redes HP

Pormenores a ter em conta quando se pretende guardar a informação medida (na diskette).

→ Save / Recall

- → Select disk -> Internal Disk (drive de diskettes)
- ➔ Define Save disk
- → Define Save State
 - Configuração:

Data array: ON

Raw array: OFF

Graphics: OFF

Data Only: ON

SAVE Using: ASCII

→ Save Stare

		6 Sep 201	1 15:03:27	Page 1/1	
RAM			Bytes fre	e: 174093	on OFF
REG NAME	CALTYPE	POINTS	LAST CHANGE	REG	
PRESET	[factory	PRESET	not modifia	ble] Ø	
REG1	TRL ./TRL.	201/201	11-MAY-11 1	6:09:55 1	
REG2	NONE/NONE	201/201	15-MAY-11 2	0:39:50 2	on orr
REG3	NONE/NONE	201/201	15-MAY-11 2	0.41.35 3	
REG4	TRL ./TRL.	1601/1601	15-MAY-11 2	1:08:40 4	FORMAT ARY
REGS	TRL./TRL.	401/401	15-MAY-11 2	1.20.55 5	PURMAT ART
REGE	NONE /NONE	401/401	17-MOV-11	4-81-33 5	011 011
MB_LNA_3	FULL/FULL	201/201	25-MOV-11 1	1.02.32 7	
REGB	S11/NONE	201/201	IO-IIIN-II I	8-43-51 0	00000100
REGS	NONE / NONE	201/201	12-111-11	8.45.45 0	GRAPHICS
REG10	NONE / NONE	201/201	12-301-11 1	8.15.17 18	011 011
REG11	S11/NONE	201/201	12-301-11 1	0.20.20 11	
REG12	S11/NONE	201/201	12-301-11 1	0.20.25 11	
REG13	FULL/FULL	1581/1581	26-111-11	1.99.49 19	
REG14	NONE/NONE	201/201	26-SEP-11 1	5.02.20 14	DATA ONLY
		201/201	06-5EF-11 1	3:02:20 14	on OFF
					SAVE USING
					- DINAR
					ASCII
To set up I	User Preset:	Save state.	cename to	UPRESET.	
Press greet	PRESET Keu	select use	R		RETURN

Será guardada a informação num ficheiro Touchtone *.S2P

E. Calibração TRL

Para a realização e calibração e medidas pelo método TRL este PNA recomenda-se a utilização de 1 atenuador por porta.

